

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pujujilito Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-08-0003-43	FECHA:	23 de noviembre 2024




Foto 1: pisos en el aula



Foto 2: pisos en el corredor



Foto 3: Colocación de sanitarios




Foto 4: Colocación de puertas de baños





Foto 5: Colocación puertas y ventanas



Foto 6: muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pujujilito Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-08-0003-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto 1: Estufas Rurales




Foto 2: Pisos en la cocina



Foto 3: Pisos en el corredor de la cocina



Foto 4: Repello y cernido de paredes




Foto 5: puertas y ventanas




Foto 6: muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

