

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB LA ESPERANZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CHUICAMPNAER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-08-0008-45	FECHA:	20/02/2024



Ampliación de ventana para despacho de alimentos.



Sustitución de pared por desayunoador



Colocación de pila



Sustitución de pared por gabinetes de concreto




Colocación de estufas con gabinete de concreto para colocación de cilindro de gas



Remodelación de piso de torta de cemento a piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB LA ESPERANZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CHUICAMPNAER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-08-0008-45	FECHA:	20/02/2024



Ampliación de servicio sanitario y accesorios (mujeres)



Ampliación de servicio sanitario y accesorios (hombres)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y sello Director Centro Educativo Público

