



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Victoria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0016-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



**Foto 1. Láminas que cambiar por el mal estado en que se encuentran, algunas están rotas y en tiempo de lluvia gotea, por lo que es importante reemplazarlos por unos nuevos.**



**Foto 2. Este es el patio que necesita plancha de concreto para que los niños tengan mas espacio donde jugar y pasar su recreo, también sirve para las actividades como actos cívicos y reuniones con padres de**




**Foto 3. Los cables están a la interperle, por lo que es muy importante colocarlos en su debido espacio, sin mencionar que ya no sirven, necesita un cambio de cables para toma corrientes y para los focos.**



**Foto 4. La pintura de las aulas, mayormente adentro están desgastadas por lo que es pertinente pintarias al igual que afuera para un mejor ambiente de estudio.**




**Foto 5. Las planchas ya no se pueden enderezar, igualmente los tubos están rajados, por lo que es importante reemplazarlos por unas nuevas, porque aquí es donde se prepara alimento para los niños.**



**Foto 6.**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
