

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOP-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xejuyú Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0264-43	FECHA:	06 de marzo de 2024



Foto 1: Tejado de lámina, se le aplicará pintura anticorrosiva para prolongar su conservación.



Foto 2: Puertas que se pintarán en ambos lados.



Foto 3: Sustitución de siete chapas que presentan algún desperfecto.



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por una de metal.



Foto 5: Sustitución de portón de rejas, por uno de lámina completamente cerrado.



Foto 6: En la actualidad el portón principal no tiene techado, por lo que se le colocara techo para prolongar su duración.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xejuyú Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0264-43	FECHA:	06 de marzo de 2024



Foto 7: Portón lateral pequeño de rejillas, será sustituido por uno de lámina.



Foto 8: A este portón lateral se le instalará el techado, para su mayor conservación, como se puede observar en la actualidad no tiene techado.



Foto 9: Sustitución de 4 ventanas por ventanas de aluminio.



Foto 10: Ventana donde se colocarán balcones.




Foto 11: Pintura en pared exterior de aulas.



Foto 12: Áreas de la terraza, donde se aplicará pintura impermeabilizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xejuyú Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0264-43	FECHA:	06 de marzo de 2024.




Foto 13: Sustitución de sanitarios que tienen desperfectos en su estructura.



Foto 14. Llaves de choros que serán sustituidas por tener mal funcionamiento.



Foto 15: Malla perimetral que presenta agujeros en una extensión de 8 metros lineales




Foto 16: Cancha de basquetbol que será pintada, por ausencia de la misma.




Foto 17: Focos a sustituir por focos ahorradores.




Foto 18: Sustitución de Filpones, debido a que se encuentran sobrepuestos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

