



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Xejuyu II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xejuyu II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0265-43	FECHA:	13 de mayo de 2024




Foto 1: pintura muros interiores, ampliación de hiladas de boc para evitar basura del vecino y colocación de nueva malla



Foto: Pintura en muros exteriores



Foto 3: Cambio de chorros en mal estado para evitar fugas de agua




Foto 4: Reparación de malla y tubos de muros perimetrales




Foto 5: reparación de muros interiores con ampliación de hiladas de bloc para evitar accidentes




Foto 6: reparación de losa del patio del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y articular el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

