



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sojolá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Xejuyu II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xejuyu II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-2940-41	FECHA:	13 de mayo de 2024




Foto 1: Cambio de lámina de biblioteca y salón escolar




Foto 2: Cambio de puertas de metal por deterioro y defectos en las chapas




Foto 3: Puerta que se pintará en ambos lados para alargar su temporalidad de vida útil




Foto 4: cambio de chapas para puertas de cocina y aula y pintura nueva en ambos lados




Foto 5: cambio de balcones para centanas y cambio de vidrios rotos




Foto 6: sustitución de accesorios para tanque de agua de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:
Versión:

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Xejuyu II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xejuyu II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-2940-41	FECHA:	13 de mayo de 2024




Foto 7: Reparación de llave de mingitorio




Foto 8: reparación y pintura nueva para el porton principal



Foto 9: Fabricación y colocación de un techo para el portón con la intención de garantizar mayor durabilidad




Foto 10: Reparación de plafoneras y sustitución de focos




Foto 11: Reparación de sistema eléctrico




Foto 12: Susutitución de accesorios de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Xejuyu II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xejuyu II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-2940-41	FECHA:	13 de mayo de 2024









Foto 13: sustitución de pila para cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 