

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón Chuacanac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuacanac, Aldea Panyebar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0006-43	FECHA:	06 de Septiembre 2024.



Foto 1 Sustitución de aua de cemento por piso cerámico aua de segundo.



Foto 2 Sustitución de piso de cemento por piso cerámico aua de Párvulos



Foto 3 Sustitución de piso de cemento por piso cerámico aula de Tercero.



Foto 4 Sustitución de piso de cemento por piso cerámico aula Preprimaria.



Foto 5 Sustitución de piso en mal estado por piso cerámico aula de primero



Foto 6 Sustitución de piso en mal estado por piso cerámico aula de cuarto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

