

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón Chuacanac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuacanac, Aldea Paryebar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0006-43	FECHA:	25 de Septiembre del 2024



Foto 1 Sustitución de aula de cemento por piso cerámico aula de segundo.





Foto 2 Sustitución de piso de cemento por piso cerámico aula de Párvulos



Foto 3 Sustitución de piso de cemento por piso cerámico aula de Tercero.



Foto 4 Sustitución de piso de cemento por piso cerámico aula Preprimaria.





Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón Chuacanic	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuacanic, Aldea Panyeban
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0006-43	FECHA:	26 de Septiembre del 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF Panyeban


Firma y Sello Director Centro Educativo Público