


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cánton Xe'kiaqasiwaan, San Juan La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0011-45	FECHA:	26 de Agosto de 2024



Sustitución de puerta principal del primer nivel.




Sustitución de balcones de ventanas del primer nivel.



Sustitución de balcones de ventanas de servicio sanitario.



Reparación y mantenimiento de baranda, cambio de barotes, lijado, fondear y pintar.





Sustitución de chapas yale.



Reparación y mantenimiento de puertas, lijado, fondear y pintar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xe'kiaqasiwaan, San Juan La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0011-45	FECHA:	30 de octubre 2024



Sustitución de puerta principal del primer nivel.



Sustitución de balcones de ventanas del primer nivel.




Sustitución de balcones de ventanas de servicio sanitario.



Reparación y mantenimiento de baranda, cambio de barrotos, lijar, fondear y pintar.



Sustitución de chapas de puestar.




Reparación y mantenimiento de puertas, lijar, fondear y pintar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xe'kiaqasiwaan, San Juan La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0011-45	FECHA:	15 de noviembre 2024



Sustitución de puerta principal del primer nivel.



Sustitución de balcones de ventanas del primer nivel.



Reparación de baranda segundo nivel.



Reparación y mantenimiento de baranda, cambio de barotes, lijar, fondear y pintar.




Barandas de los servicios sanitarios




Reparación y mantenimiento de puertas, lijar, fondear y pintar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

