

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Inicial Bilingüe Intercultural CEIBI V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pasajaquim, San Juan La Laguna.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0017-42	FECHA:	3/12/2024



Foto 1: Iniciando con trabajos de medicion de terreno.



Foto 2: Iniciando con trabajos de sanjeado para modulo de graderos.



Foto 3: Terminando con trabajos de fundicion de graderio.



Foto 4: Iniendo con trabajos de colocacion de blocks en modulo de gradas.



Foto 5: Terminado con trabajos en gradas de ingreso principal.



Foto 6: Terminado con trabajos de colocacion de soportes de cubierta de proteccion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la C.A.E.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--