

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Inicial Bilingüe Intercultural CEIBI W	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pasajaquim, San Juan La Laguna.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0017-42	FECHA:	3/12/2024



Foto 1: Terminación de graderos en patio de escuela.



Foto 2: Terminación de caminamiento hacia mosulo de aulas.



Foto 3: Terminación de muro de contención de block pineado y de columnas reforzados.



Foto 4: Terminación de colocación de cubierta de protección.




Foto 5: En fachada de aulas no cuenta con cubierta boladizo de protección, el cual, en temporadas de invierno la entrada principal es inundada.



Foto 6: Terminación de colocación de cubierta y barandal de protección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
CEIBI W
SAN JUAN LA LAGUNA


Firma y Sello Director, Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO
SAN JUAN LA LAGUNA