

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Pedro La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Avenidad D 5-35 zona 2 , Cantón Chuacanté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-18-0008-46	FECHA:	26/09/2024




**Foto 1. Sustituir 4 puertas de madera por puestas de metal, e implementar 1 puerta de metal en el laboratorio de computación para una nueva división**



**Foto 2. Instalar piso de cerámico en el salón de usos múltiples.**



**Foto 3 Sustituir 2 inodoros que ya están deterioradas**



**Foto 4. Mantenimiento de portón de entrada**



**Foto 5. Sustitución pared de lámina a pared de block**



**Foto 6. Sustitución depósito de agua**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO  x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Pedro La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Avenidad D 5-35 zona 2 , Cantón Chuacanté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-18-0008-46	FECHA:	26/09/2024



Foto 7. Sustitución de bombillas a lamparas ahorradoras



Foto 8. Sustitución depósito de agua




Foto 9. Sustituir toma corrientes








Foto 10. Sustitución depósitos de agua



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

