

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Cerro de Oro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tzanchal, Aldea Cerro de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0011-43	FECHA:	07/02/2024

Esta es la parte que da a la calle de terracería, provoca polvo y afecta la higiene en la preparación de los alimentos para los niños,

En la parte frontal donde existe la necesidad de mejoramiento de la cocina y habilitación de ventanas


Techo de lámina en mal estado, e inseguro, representa peligro para la integridad de los niños.

El techo provisional es afectado por el viento, y en época de lluviosa se filtra agua, eso afecta, necesita cambiar por losa de cemento, por reducción de espacio físico.

la pared esta construida de tablas antiguas, es necesario cambiarlo por block

La puerta de madera es provisional e insegura, se necesita cambiar por una puerta de meta para mayor higiene y seguridad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público