

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM La Voz de Atitlán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pachichaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 19 0028 43	FECHA:	20/02/2024



FOTO 1: Estas ventanas son de un gran riesgo propensas a caer sobre los niños porque son de paleta y ya llevan años y ya no se pueden cerrar porque se han oxidado.



foto 2: Los inodoros ya no funcionan de la manera correcta, los niños tienen que echar agua a través de un galón.



foto 3. Los lavamanos están en mal estado, es necesario cambiarlos para un mejor funcionamiento.



Foto. Estos inodoros están fuera de servicio porque ya no funcionan, se deben de cambiar por completo.



foto 5. Este patio es de un material muy liso y ha causado muchos accidentes para los niños porque se pueden resbalar fácilmente, por lo tanto, es necesario un piso de patio para evitar mas accidentes.



foto 6. Esta puerta de metal ya no se cierra y se han quebrado parte de los metales, es necesario cambiarlo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--