

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Situación de las referencias determinadas:

PREVIAMENTE

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM de Educación Especial	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Centón Tzanchichem, Santiago Atitlán, Sololá.
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0052-43	FECHA:	26/02/24



En esta fotografía se observa el canal de agua pluvial, que al momento que cae la lluvia, el agua entra en las aulas, por ello se quiere arreglar, elaborando con un herrero los canales apropiados y con material resistente y que lo dirige



En esta fotografía se observa la terraza de la escuela que está dejando entrar agua y se quiere impermeabilizar con pintura y así evitar que entre agua en las aulas que está afectando.



En la fotografía se observa la estructura de techo que esta en mal estado y se esta picando su base, antes de que caida al suelo y que causa daño se quiere reemplazar varias piezas y cambiar las laminas para que tenga mas resistencia.



Las barandas del segundo nivel esta en muy mal estado y se quiere reemplazar varias piezas y se esta moviendo, por lo que se quiere soldarlo bien y pintarlo para evitar cualquier accidente.



En su anterioridad había entrado ladrones por ese muro por lo que se quiere levantar 175 centímetros con block, para evitar la entrada de personas indeseadas en la escuela.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

