



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Pachichaj JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pachichaj, Santiago Atitlán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0385-43	FECHA:	20/02/2024



La condición de los baños son inadecuados para la higiene y limpieza que puede afectar la salud de los niños.



la humedad en las paredes de las aulas genera problemas de salud para los niños y da un mal aspecto del ambiente de clase.



Desde su construcción el piso de estas aulas no es la adecuada generando un mal ambiente y decoración del espacio de clase.



Las puertas tienen muchos años y ya carecen de ventanillas y ya no se pueden cerrar por lo que es indispensable su reparación para el resguardo de las cosas de clase que en ella hay.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

