

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-2174-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: Cambio del techo de lámina y cambio puerta total, del grado de preprimaria B, den primer nivel.



Foto 2: Techado de laminas y estructura metálica del patio de la del segundo nivel y se colocara barandas y techo de las gradas, 2o. Y 3o. Nivel



Foto 3: Cambio total del portón, de la entrada principal



Foto 4: Cambio total de 3 puertas externas de los baños, en el primer nivel



Foto 5: Cambio total de 4 puertas internas de baños, en el primer nivel



Foto 6: Fabricación de 2 barradas, para el aula de 6o. Primaria, del nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al día y de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
 Firma y sello del Presidente de la O.P.  
 JUNTA ESCOLAR  
 JORNADA VESPERTINA  
 CANTÓN PANUL  
 SANTIAGO ATITLÁN, SOLULÁ

*[Handwritten Signature]*  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 COMISIÓN OFICIAL RÚBRICA  
 CANTÓN PANUL  
 SANTIAGO ATITLÁN, SOLULÁ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-2174-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 5: Fabricación y Colocación de barandas, del segundo nivel.



Foto 6: Remorzamiento de 3 portones del 3o. Nivel, de los grados : 3o. , 4o. Y 6o. Grado de primaria

Foto 3:


Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
