
REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO X POSTERIOR SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS DURANTE DEPARTAMENTO: SUCHITEPEQUEZ MUNICIPIO: SUCHITEPEQUEZ

NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL BARRIO EL PORVENIR **EOUM EL PORVENIR** ESTABLECIMIENTO: **ESTABLECIMIENTO** CÓDIGO DEL 10-01-0036-43 FECHA: 9/09/2024 ESTABLECIMIENTO:




Sustitución de lamina troquelada, sustitución de soporte de madera por netal, sustitución de balcon de metal



Sustitución de balcón de metal.



Suministro de azulejo en servicios sanitarios



Suministro de mueble fijo de concreto revestido de azulejo para cocina



Pintura en muros interiores y exteriores



Sustitución de banqueta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adiciona BARRIC EL Firma y sello del Presidente SUCH

or Centro Educativo P J.M.