

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.1 MARIA CHINCHILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA 0-03 ZONA 2 CANTON SANTA CRISTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0048-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Sustrucción de puertas de madera por metal



Foto 2: Sustrucción de lámina duralita por lámina troquelada calibre 26



Foto 3: Impermeabilización de losa y reparación de pañuelos de concreto



Foto 4: Sustrucción de lámina por lámina troquelada calibre 26 y sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Sustrucción cubierta de lámina en servicios sanitarios





Foto 6: Reparación de fisura en gradas de área recreativa y reparación de socavamiento en losa de concreto de cancha polideportiva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ROPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Rubico

