

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CRISTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CRISTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0060-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustitucion de puerta de madera por puerta de metal



Foto 2: Sustitución de sanitario por sanitarios, colocación de azulejo, cernido, aplicación de pintura, sustitución de piso líquido por piso ceramico



Foto 3: Sustitucion de polleton por estufa rural, sustitución de pila de 2 lavaderos fundidas, sustitucion de piso liquido por piso ceramico y aplicación de pintura



Foto 4 Sustitucion de ventana y puerta de madera por valcón y puerta de metal.



Foto 5: sustitución de lamina por lamina troquelada y soporte de madera por soporte de metal



Foto 6: sustitucion de piso liquido por piso ceramico, aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y no se realiza el número de hojas.

*Ledy Garcia Llanusa*  
Firma y sello del Presidente de la OPR  
Escuela OPR  
Rural El Cristo

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCIÓN  
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ