

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. Aldea San Jose Churirin	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle Aldea San Jose Churirin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0139-43	FECHA:	9/09/2024



FOTO 1: Suministro de Lamina Troquelada cal 26, Estructura de Madera y piso. Escenario



FOTO 2: Mantenimiento de Puertas, ventanas y cambio de Chapas




FOTO 3: Aplicación de Pintura en muros Exteriores



FOTO 4: Mantenimiento de Balcones





FOTO 5: Suministro de Instalacion de Electricidad de Toda la Escuela



FOTO 6: Sustitucion de Venta de Direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizado al número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

