

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Aldea San Jose Churirin	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle Aldea San Jose Churirin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0139-43	FECHA:	26/11/2024




FOTO 1: Suministro de Lamina Troquelada cal. 26, Estructura de Madera y Piso. Escenario




FOTO 2: Mantenimiento de Puertas, Ventas y cambio de Chapas




FOTO 3: Aplicación de Pintura en Muros Exteriores




FOTO 4: Mantenimiento de Blacones




FOTO 5: Suministro de Instalacion de Energia Electrica a toda la Escuela.




FOTO 6: Sustitucion de Ventana en Direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
 Firma y sello del Presidente de la O.R.M. **CONSEJO DIRECTIVO E.O.R.M. San José Churirin, Mazatenango, Suchitepequez**

[Firma]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público **DIRECCION ESCUELA OFICIAL ALDEA SAN JOSE CHURIRIN ALDEA SAN JOSE CHURIRIN, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ**