

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AVENIDA 1RA. CALLE ZONA 2 COLONIA LA INDEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0165-45	FECHA:	9/09/2024



Sustitución de cubierta de lámina



Sustitución de cubierta de lámina y mantenimiento de estructura de soporte en módulo de aulas, susitución de ventana y suministro de balcones




Sustitución de barandales de metal



Sustitución de inodoros



Sustitución de pila de un lavadero y reparación de drenaje sanitario, sustitución de tubería de abastecimiento de agua



Suministro de lámina lisa para sellado de junta entre aula y fachada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marica M.V.*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.  


*Rm Bomb*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
