


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION CAÑAVERALES ACEITUNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0022-43	FECHA:	15/05/2024



Reparación o sustitución en área de cocina




Reparación o sustitución en área de cocina




Servicios sanitarios y sus accesorios



Sustitución de balcones de electromalla por estructura metálica



Sustitución de balcon de estructura metálica, levantado de muro para mejorar altura y sustitución de puerta de metal en aula



Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

