

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO: | CUYOTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CHACALTE APARICIO ZONA 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-02-0036-45 | FECHA: | 9/09/2024 |



Foto 1: Reparación de área de cocina, sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico, suministro de gabinetes de concreto revestido de azulejo, sustitución de pila de dos lavaderos y sustitución de




Foto 2: Sustitución de pila de dos lavaderos



Foto 3: Sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte de metal, aplicación de pintura y sustitución de sistema eléctrico en cocina exterior.



Foto 4: Ampliación de área de estufa rural, incluye plancha y chimenea



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
