

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV "ROMÁN LIMA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PARROQUIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0134-43	FECHA:	9/09/2024




Sustitución de cambio de lámina y estructura de techo aula 1 segundo nivel



Sustitución de cambio de lámina y estructura de techo aula 2 segundo nivel



Sustitución de mesa de madre por plancha de concreto azulejado, para la cocina.



Sustitución de piso cerámico por toda lisa de color




Reparación de mingitorios con divisiones



Área disponible para suministro de pila de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

