

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 15 DE SEPTIEMBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0142-43	FECHA:	9/09/2024




Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 24



Foto 2: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 24



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 4: Reparación de sistema eléctrico (sustitución de cableado eléctrico)




Foto 5: Sustitución de cableado eléctrico




Foto 6: Sustitución de cableado eléctrico (sustitución de flaponos, plafoneras, interruptores, tomacorrientes y caja de tablero)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

