

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 15 DE SEPTIEMBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0142-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 24



Foto 2: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 24



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico (sustitución de cableado eléctrico)



Foto 5: Sustitución de cableado eléctrico






Foto 6: Sustitución de cableado eléctrico (sustitución de flipones, plafoneras, interruptores, tomacorrientes y caja de tablero)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR 15 de Septiembre




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

