

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 15 DE SEPTIEMBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0142-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 24



Foto 2: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 24



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico (sustitución de cableado eléctrico)





Foto 5: Sustitución de cableado eléctrico



Foto 6: Sustitución de cableado eléctrico (sustitución de flipones, plafoneras, interruptores, tomacorrientes y caja de tablero)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--