

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL SAUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-2187-45	FECHA:	26/11/2024



Foto1: VENTANAS DE AULAS 1,2,3,4, BAÑOS EN HOMBRES Y MUJERES, BODEGA Y DIRECCIÓN (sustitución de balcones de metal)



Foto 2: VENTANAS VENTANAS DE AULAS 1,2,3,4, BAÑOS EN HOMBRES Y MUJERES, BODEGA Y DIRECCIÓN (Sustitución de balcones de metal)



Foto 3: PINTURA DE MUROS EXTERIORES EN TODO EL CENTRO EDUCATIVO Y PINTURA DE INTERIORES DE AULAS 1,2,3,4, BAÑOS EN HOMBRES Y MUJERES, BODEGA Y DIRECCIÓN



Foto 4: PINTURA DE MUROS EXTETERIORES EN TODO EL CENTRO EDUCATIVO Y PINTURA DE INTERIORES DE AULAS 1,2,3,4, BAÑOS EN HOMBRES Y MUJERES, BODEGA Y DIRECCIÓN.



Foto 5: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES EN CORREDOR, AULAS 1,2,3,4, BODEGA Y DIRECCIÓN.



Foto 6: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES EN CORREDOR, AULAS 1,2,3,4, BODEGA Y DIRECCIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

