



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
Versic

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Labor San Sebastián La Cuchilla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Labor San Sebastián La Cuchilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0007-43	FECHA:	9/09/2024



Sustitución de lámina y estructura de soporte de metal en cocina



Sustitución de estufa rural por estufa rural completa. (Incluye Chimenea y plancha de metal)



Sustitución de estructura de soporte antigua por costanera galvanizadas



Reforzamiento de ventanas, con balcones externos



Sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte



Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y estructura de soporte de metal en área recreativa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Foib Garcia Leino

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

