



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO: | SAN JOSE EL IDOLO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Labor San Sebastián La Cuchilla | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Labor San Sebastián La Cuchilla |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-05-0007-43 | FECHA: | 1/12/2024 |



Sustitución de lámina y estructura de soporte de metal en cocina



Sustitución de estufa rural por estufa rural completa. (Incluye Chimenea y plancha de metal)



Sustitución de estructura de soporte antigua por costanera galvanizadas



Reforzamiento de ventanas, con balcones externos



Sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte



Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y estructura de soporte de metal en área recreativa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoilo García López

Firma y sello del Presidente de la QPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

