



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL ÍDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0015-45	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Sustitución de inodoros




Foto 2: Sustitución de pila



Foto 3: Sustitución de balcones de metal en aulas




Foto 4: Sustitución de puertas en el baño




Foto 05: Sustitución de porton de metal de ingreso



Foto 06. Sustitución de piso cerámico en torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yeslin America Morales
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL ÍDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0015-45	FECHA:	5/12/2024



Foto 7: Sustitución de puerta de ingreso



Foto 8: Mantenimiento de puertas




Foto 9: Sustitución de puerta de ingreso



Foto 10: Mantenimiento de chiapas



Foto 11: Pintura en muro exterior



Foto 12. Sustitución de piso cerámico en el baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Yeslin America Morales</i> Firma y sello del Presidente de la OPA</p>	<p>Consejo Educativo</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo P...</p>	<p>DIRECCIÓN MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ALDEA SAN RAMÓN SAN JOSÉ EL ÍDOLO, QUICHÉ</p>
---	---------------------------------	--	---

