



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL ÍDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0015-45	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: Sustitución de inodoro, pintura y cerámico



Foto 2: Sustitución de pila




Foto 3: Sustitución de balcones de metal




Foto 04: Sustitución de puertas del baño




Foto 05: Sustitución de portón de metal




Foto 06: Sustitución de cerámico por torta de cemento en pasillo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

Yestlin America Morales            

Firma y sello del Presidente de la O      Firma y Sello Director Centro Educativo      



Ministerio de Educación  
Guatemala

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL ÍDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0015-45	FECHA:	13/12/2024



Foto 7: Sustrucción de puerta de metal de ingreso




Foto 8: Mantenimiento de puertas y chiapas




Foto 9: Pintura de interior en exterior



Foto 10: Sustrucción de balcones de metal



Foto 11: Cerámico en pasillo en los baños




Foto 12: Sustrucción de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yeslin America Morales

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

