

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santo Domingo Suchitepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0014-45	FECHA:	9 de septiembre 2024




Foto 3: Instalación de azulejo en modulo de servicios sanitarios

Foto 1: Sustitución de inodoros



Foto 4: Sustitución de piso cerámico en modulo de servicios sanitarios

Foto 2: Repello en muro en modulo de servicios sanitarios



Foto 5: Sustitución de piso cerámico en modulo de servicios sanitarios



Foto 6: Mantenimiento a puerta en modulo de servicios sanitarios



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCI	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santo Domingo Suchitepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0014-45	FECHA:	9 de septiembre 2024



Foto 7: Fabricación e instalación de puertas de metal en modulo de servicios sanitarios



Foto 8: Sustitución de canal de metal en modulo de aula 4



Foto 9: Sustitución de canal de metal en modulo de aula 4



Foto 10: Sustitución de bajada pluvial, tubo PVC 4" en modulo de aula 1



Foto 11: Sustitución de puerta de metal de modulo de cocina



Foto 12: Sustitución de azulejo en modulo de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar los adicionales y sunalizar el número de hojas.

CONSEJO

SOURCES SOURC

Firma y Sello Director Centro Educative Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santo Domingo Suchitepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0014-45	FECHA:	9 de septiembre 2024
Foto 13: Sustitución modulo de cocina	de piso de granito por cerámico en modulo de cocina en	Foto 14: Sustituci metal en modulo de	ón de estructura, por lámina troquelada y soporte de metal, por e pila
Foto 15: Sustitución	de azulejos en pila en modulo de pila	Foto 16: Sustitucio	ón de azulejos en pila en modulo de pila
Foto 17: Sustitución	de piso de granito por cerámico en modulo de 3	Foto 18: Repello er	n muro en modulo de pila
Observación: Si es necesari	o se pueden agrega dojas adicionalos, actualizar el número de hojas.		The state of the s
	CONSEJO S		INEB S

na y Sello Director Centro Educativo Público