

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO, SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOLIVIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0015-45	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustitución ventanita a balcon de metal en modulo de cocina



Foto 2: Sustitución de alambre de pua, por alambre razon ribbon galvanizado perimetro del centro educativo.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puerta cocina (lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicación de pintura) de 1 X 2.10 metros




Foto 4: Sustitución de puerta del servicios sanitarios 1.88 X 89 Incluye mano de obra




Foto 5: Sustitución inodoro en sanitarios (incluye accesorios)





Foto 6: Sustitución de azulejo en baño, por azulejos en los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo

