

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO, SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD WILLY WOOD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0017-45	FECHA:	13/12/2024



Foto1: Sustitución de sistema eléctrico



Foto 2: suministro de lavamanos de concreto



Foto 3: Ampliación de ventanas con balcon de metal en modulo 1



Foto 4: pintura en muros exteriores







Foto 5: sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte de metal, mantenimiento de puertas , repello y cernido en paredes



Foto 6: sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--