REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR SUCHITEPÉQUEZ MUNICIPIO: SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: NOMBRE DEL **EORM** ALDEA SAN JOSÉ LOS TIESTOS ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 10-06-0183-43 FECHA: 10/11/2024 **ESTABLECIMIENTO**



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de metal, por metal



Foto 3: Sustitución de pintura en muro de las aulas tanto interno como externo




Foto 4: Sustitución de pintura en muro de las aulas tanto interno como externo



Foto 5: Sustitución de pintura en muro de las aulas tanto interno como externo



Foto 6: Sustitución de pintura en muro de las aulas tanto interno como externo

Firma y sello del Presidente de la OPI

