

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO, SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN CARLOS MALAGA SECTOR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0190-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustitución de cubierta de lámina por lámina acanalada calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: Sustitución de inodoros (incluye accesorios)



Foto 4: Sustitución de puertas de madera por metal en servicios sanitarios 1.50 X 0.86 metros incluye mano de obra



Foto 5: Repello en servicio sanitarios



Foto 6: Sustitución de azulejo, por azulejo en modulo de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

  
Firma y Sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

