

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD WILLY WOOD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0201-42	FECHA:	13/12/2024



Foto1: Sustitución de pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico en aulas y corredor



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada azulinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de focos LED y reparación de sistema eléctrico



Foto 5: Sustitución de puertas de metal por metal de 2.20 x 1 mt



Foto 6: Sustitución de soporte de metal por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

