

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD WILLY WOOD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0201-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: Sustitución de ventana de madera por metal abatible hacia arriba, incluye plancha de concreto revestida de azulejo.



Foto 2: Sustitución de repello y cernido en paredes



Foto 3: Sustitución de azulejo en mesa de trabajo de concreto



Foto 4: Sustitución de estufa rural completa



Foto 5: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 6: Apicación de pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

