

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-0003-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2 de marzo de 2023



Foto 1: Vista del evaluador ubicado en área de cocina debido a que el establecimiento no cuenta con rótulo de identificación.



Foto 2: Vista del evaluador realizando la inspección del área de patio para poder visualizar las necesidades.



Foto 3: Estado actual de pozo de agua, solicitan el mejoramiento de este mismo ya que es el único método que tiene el establecimiento de obtener agua.



Foto 4: Estado actual del área de cocina, solicitan el traslado de dicha área a otro espacio que el establecimiento tiene disponible.



Foto 5: Solicitan el traslado de área de cocina y la colocación de muro de cerramiento por temas de seguridad.




Foto 6: Debido a la antigüedad de los servicios sanitarios, se solicita la modernización de estos mismos.

María Rosaldo

Firma y sello del Presidente de la OPR



René Oswaldo Gómez Pon
ARQUITECTO
Colegiado 1,631

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-0003-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2 de marzo de 2023




Foto 7: Debido a que los servicios sanitarios no tienen acceso a agua, solicitan realizar la conexión entre el poso y los servicios sanitarios.




Foto 8: Para mejorar la higiene y limpieza en los servicios sanitarios, solicitan su mejoramiento con la colocación de piso y azulejos.



Foto 9: Estado actual de la pintura en muros del establecimiento, solicitan la aplicación de pintura debido al desgaste en el que se encuentra.



Foto 10: Estado actual de la pintura en muros del establecimiento, solicitan la aplicación de pintura debido al desgaste en el que se encuentra.



Foto 11: Debido a que el establecimiento no cuenta con un espacio al aire libre que garantice la seguridad de los niños, solicitan la colocación de torta de cemento en área de patio.



Foto 12: Debido a que el establecimiento no cuenta con un espacio al aire libre que garantice la seguridad de los niños, solicitan la colocación de torta de cemento en área de patio.

María Rocalondo



Firma y sello del Presidente de la

René Oswaldo Gómez Son
ARQUITECTO
Colegiado 1,631

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa