

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Suchitepéquez               | MUNICIPIO:                     | San Lorenzo                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rrual Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Labor San Alberto Santa Teresa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-07-1114-43               | FECHA:                         | 17 de diciembre de 2024        |



Foto 1: Suministro de estufa rural de 2 x 0.90 x 0.60 mts. Suministro de azulejo en parte inferior de mueble fijo de concreto. Suministro de puerta demetal para gabinete de cocina.



Foto 2: Sustitución de inodoros.



Foto 3: Reparación de mingitorio.



Foto 4: Suministro de lavamanos fijo de concreto de 1.75 x 0.45 en área exterior de sanitarios.



Foto 5: Sustitución de lavamanos.



Foto 6: Sustitución de piso de granito por piso de patio en corredor de aulas. Sustitución de lámina y estructura de techo de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|--|---|