

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rrual Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Labor San Alberto Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-1114-43	FECHA:	17 de diciembre de 2024



Foto 1: Suministro de estufa rural de 2 x 0.90 x 0.60 mts. Suministro de eszulejo en parte inferior de mueble fijo de concreto. Suministro de puerta demetal para gabinete de cocina.



Foto 2: Sustitución de inodoros.



Foto 3: Reparación de mingitorio.



Foto 4: Suministro de lavamanos fijo de concreto de 1.75 x 0.45 en área exterior de sanitarios.





Foto 5: Sustitución de lavamanos.



Foto 6: Sustitución de piso de granito por piso de patio en corredor de aulas. Sustitución de lámina y estructura de techo de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

