

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-2450-43	FECHA:	15/05/2024




Foto 1: Sustitución de puerta y ventanas de madera por metal, repello, cernido y pintura en paredes, sustitución de torta de concreto por piso de azulejo, mantenimiento del techo y estructura de soporte de metal, instalación de azulejo en mueble de cocina.




Foto 2: Sustitución de estufa rural incluirá chimenea.




Foto 3: Sustitución de depósito de agua por uno de 1700 litros, Sustitución de llaves de chorro.



Foto 4: Sustitución de puertas de los baños de metal, reparación de muro perimetral, mantenimiento a 9 puertas, sustitución de migitorio, sustitución de mezcladora para ducha, pintura en interiores y exteriores de las paredes, sustitución de lámina.




Foto 5: Sustitución de accesorios de inodoro, tapadera, mantenimiento puertas.



Foto 6: Sustitución de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Lidia Florinda Fuego SG</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPP</p>		<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	<p>Escuela Oficial Rural Mixta DIRECCIÓN Cantón San José San Lorenzo, Such.</p>
---	--	--	---