

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6TA CALLE ENTRE 3A Y 4A AVENIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0236-42	FECHA:	



Foto 1. Demodelacion de pared e instalacion de ventanas y valcones



Foto 2: sustitucion de bomba de agua



Foto 3: cernido y reppo de paredes



Foto 4: instalacion de canales de caida de agua.



Foto 5: sutitucion de baños y lavamanos del aula de parvulos 2 A.



Foto 6: sustitucion de baño del aula de Párvulos 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. X=Se utilizó el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6TA CALLE ENTRE 3A Y 4A AVENIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0236-42	FECHA:	



Foto 1: sustitucion de Chorros



Foto 2. Pintura de paredes de la escuela



Foto 3: Sustitucion de ventana de metal por ventana de pvc.



Foto 4: Instalacion de piso en gradas



foto 5. mantenimiento de puertas de metal en las aulas




Foto 6: mantenimiento de porton principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Oficial de Padres



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6TA CALLE ENTRE 3A Y 4A AVENIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0236-42	FECHA:	



Foto 1: sustitucion de piso por piso ceramico de la cocina



Foto 2: instalacio de azulejos en mesas de cocina



Foto 3: fabricacion de mueble de concina de concreto



Foto 4: instalacion de azulejos en pila de cocina




foto 5. Sustitución de piso de granito por piso antideslizante



Sustitucion de dos banos, puertas y azulejos del segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPR: **Escuela Oficial de Párvulos**



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

