

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DR. NARCISO SARDÁ R	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVE. ENTRE 1A Y 2A. CALLES ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0240-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: Sustitución de soporte de metal y estructura de lámina




Foto 2: Sustitución de balcones de estructura metálica



Foto 3: Sustitución de poleton por estufa rural



Foto 4: Sustitución de lavatrastos



Foto 5: Sustitución de azulejos de gabinetes



Foto 6: Sustitución de pila por pila de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

