

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA JOYA, CANTON SAN RAFAEL BUJIYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0009-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina en patio y mantenimiento a estructura de metal. Sustitución de malla galvanizada por muro de block. Pintura en exterior e interior de muro perimetral.



Foto 2: Sustitución de inodoro.



Foto 3: Sustitución de cubierta de lámina en baños y mantenimiento a estructura de metal.



Foto 4: Sustitución de puerta de metal de cocina. Mantenimiento a balcones de metal de cocina.



Foto 5: Sustitución de cubierta de lámina en dirección.



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en corredor de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Candida Guaduj García*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

