

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO: | SAN MIGUEL PANAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON VERACRUZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-11-0272-43 | FECHA: | 18/11/2024 |



Foto1: Sustitución de inodoros.



Foto 2: Sustitución de puerta de metal en sanitarios, aulas y cocina.



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores de aulas.



Foto 4: Instalación de energía eléctrica en sanitario.







Foto 5: Suministro de mueble fijo de concreto, revestido de azulejo área exterior de cocina y sustitución de torta de concreto.



Foto 6: Sustitución de torta de concreto por piso cerámico en aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPE |  |  Firma y Bello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|---|---|