

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-2027-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: estructura de techo



Foto 2: sustitucion de lamina troquelada



Foto 3: sustitucion de puerta de servicio sanitario



Foto 4: Mantenimiento a estructura "puertas"



Foto 5: mantenimiento de balcones de metal



Foto 6: estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

